

Klean-Strip



PEELER™ BASECOAT AND CLEARCOAT REMOVER

REMOVEDOR DE CAPAS DE BASE Y CAPAS TRANSPARENTES

- Removes Peeling Clear and Base Coats in 5 Minutes*

Elimina capas de base y capas transparentes en 5 minutos*

- Spray On, Blow Off
Rocie y elimine

- Will Not Harm OEM Primer
No daña imprimantes OEM



DANGER! INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL. VAPOR CAN KILL YOU IN ENCLOSED AREAS. POISON. FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE AND SKIN IRRITANT.

Read entire label prior to purchase, use or storage.

PELIGRO! INHALACION DE VAPOR MUY NOCIVO. EL VAPOR PUEDE MATARTE EN AREAS CERRADAS. VENENO. INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTANEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS.

Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 18 OZ (510 g)



DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.

WARNING: Contains Methylene Chloride. **INHALATION OF VAPOR CAN KILL YOU. DO NOT USE IN ENCLOSED AREAS** such as basements, bathrooms or closets. **SYMPTOMS MAY NOT BE NOTICEABLE.** Avoid Contact with eyes or skin, as severe irritation can occur. **SAFETY DIRECTIONS: USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA.** It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors. **DANGER! FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and footwear. **DO NOT USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness—STOP—ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE & SKIN IRRITANT. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Contains Methanol, Methylene Chloride and Hydrocarbon Propellant.

Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not drink.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

FIRST AID: • **INHALATION:** First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center (1-800-222-1222), or emergency room. • **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eyes with water. Call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. • **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. • **IF SWALLOWED: IMMEDIATELY** call 911, or Poison Control Center, or emergency room. Do NOT induce vomiting, unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

IMPORTANT: Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Mask seams and trim openings. This will prevent bleed-back stripping of new finish. 2. Shake well. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. Spray at a distance of approximately 8" to 12" from surface. To avoid sagging on vertical surfaces, use a back and forth motion to apply a generous, even coat. Limit work area to one section at a time, such as a hood. 3. Allow remover to work until finish is blistered or popped completely, generally within 5 minutes. 4. Remove paint by blowing with shop air, or use a flexible plastic scraper. If repeat application is required, use extreme caution, as over-application may cause damage to exposed OEM primer. 5. Wipe the surface with a damp cloth. Surface must be dry before applying new finish. Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. This product may remove non-OEM finishes. Not recommended for use on fiberglass, plastics, or any other synthetic surfaces. For best results, apply at temperatures between 65°F and 85°F, and avoid direct sunlight.

IMPORTANT: Do not use for stripping floors or any place where a flammable remover might be hazardous. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetics. Use over a large area because health and safety risks will increase dramatically when used over large areas. If applying to a vertical surface, begin at the bottom and work up because vapors can accumulate near the floor. **CLEAN UP:** The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Methylene Chloride, which is known to the state of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. • DO NOT USE ON AIRCRAFT.

* Intended for use on automotive surfaces. Designed specifically to remove cured two-component urethanes and epoxy finishes.

Product Category: Paint Remover • **MAX VOC:** 50% by weight

For assistance with your project: call the Barr Help Line: 1-800-398-3982
Monday through Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT

www.KleanStripAuto.com

Product Number: EFS459

©2019 W.M. Barr & Co., Inc.

Memphis, TN 38113

All rights reserved.

78821



NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.

ADVERTENCIA: Contiene cloruro de metileno. **LA INHALACION DEL VAPOR PUEDE MATARTE. NO USE EN AREAS CERRADAS** tales como sótanos, baños o armarios. **LOS SINTOMAS PUEDEN NO SER NOTABLES.** Evite el contacto con los ojos o la piel, ya que puede producirse una irritación grave.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: USE AL AIRE LIBRE EN UN ÁREA ABIERTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si debe usarse en el interior, ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas y puertas y para que circule aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara antipolvo no brinda protección contra los vapores.

PELIGRO! INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTANEO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantenga alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USELO INMEDIATAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos - DETÉNGASE: la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara antipolvo no brinda protección contra vapores.

PELIGRO! VENENO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA EN CASO DE INGESTIÓN. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Contiene metanol, cloruro de metileno y propulsor de hidrocarburo. Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No beba.

PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120 °F. La exposición al calor a la exposición prolongada al sol pueden causar estallidos.

PRIMEROS AUXILIOS: • INHALACIÓN: Primero mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911 o al centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222) o a la sala de emergencias. • **EXPOSICIÓN A LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN A LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quite la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a vestirse. Primeramente consulte con un profesional médico para obtener consejos. • **EN CASO DE INGESTIÓN:** llame INMEDIATAMENTE al 911 o al centro de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias. NO induzca el vómito, a menos que lo indique el personal médico. Nunca le de nada por la boca a una persona inconsciente.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones en la Hoja de datos técnicos y precauciones sobre la SDS antes de su uso. Proteja las manos con guantes y ojos resistentes a los solventes con gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Cubra aberturas de juntas y rebordes. Esto evitará que se afecte el nuevo acabado debido al reflujo. 2. **Agítelo bien.** Sostenga el envase en posición vertical y no apunte la flecha de la parte superior del botón hacia usted. Aplique a una distancia de aproximadamente 8" a 12" desde la superficie. Para evitar el escurrimiento de pintura en superficies verticales, utilice un movimiento de atrás hacia adelante para aplicar una capa gruesa y uniforme. Limite el área de trabajo a una sección por vez, como el capó. 3. Permita que el removedor actúe hasta que el acabado este completamente amolido o reventado, por lo general en 5 minutos. 4. Retire la pintura con aire comprimido, o use una rasqueta de plástico flexible. Si se requiere retiro la aplicación, sea extremadamente precavido, ya que el exceso puede causar daño al imprimante OEM expuesto. 5. Limpie la superficie con un paño húmedo. La superficie debe estar seca antes de aplicar el nuevo acabado. **Nota:** Es importante que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruebe en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. Este producto podría eliminar acabados que no cumplen con las normas OEM. No se recomienda su uso en fibra de vidrio, plástico o cualquier otra superficie sintética. Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre los 65°F y 85°F, y evite la luz solar directa.

IMPORTANTE: No lo use para remover pisos o cualquier lugar donde un removedor inflamable pueda ser peligroso. Proteja las áreas cercanas con un paño de plástico grueso. No lo use en linóleo, plástico, goma, baldosas de asfalto, fibra de vidrio u otros materiales sintéticos. Use en áreas pequeñas donde los riesgos de salud y seguridad aumentarán dramáticamente cuando se use en áreas grandes. Si se aplica a una superficie vertical, comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba porque los vapores pueden acumularse cerca del piso. **LIMPIEZA:** El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón. Lavar los brazos y las manos con agua fría y jabón.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el cloruro de metileno, que en el estado de California es cancerígeno, y al metanol, que en el estado de California causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.p65warnings.ca.gov. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO USAR EN AVIONES.**

No use en superficies automotrices. Diseñado específicamente para eliminar uretanos de dos componentes curados y acabados epoxi.

