

Klean-Strip®

RustAid®

RUST CONVERTER

CONVERTIDOR DE ÓXIDO



- **Converts Rust to a Black Primer**
Convierte óxido en imprimante negro.
- **Sandable & Paintable**
Se puede lijar y pintar
- **Use on all Iron & Steel**
Uso en todas las superficies de hierro y acero

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR DAÑINO.
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea las precauciones en el panel posterior.

NET WEIGHT 15 OZ. (425g)

Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Remove loose rust scale using sandpaper or wire brush. 2. Remove oil and dirt using Prep-Aid® Wax & Grease Remover or other hard surface cleaner. Wipe the surface with a damp cloth. 3. Shake well. Hold can in an upright position 8-10 inches from surface. Point arrow on button away from you. While the rusted surface is damp, spray with 2 to 3 light, even coats. Allow 5 minutes dry time between coats. To avoid runs and sags, do not apply heavy coats. 4. Final application will dry to a dark primer finish over rusted surfaces. Protect from rain or dew and allow the converted coating to dry for 24 hours prior to sanding or painting. For a smooth finish, use a fine grit sandpaper prior to painting. 5. Apply topcoat following paint manufacturer's instructions.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. All rusts are not the same due to moisture content and weather exposure. This can cause variations in the primer color produced (dark brown to black). However, the rust has been converted and the surface protected. **Not intended to be used as a primer for an entire vehicle.** Severely rusted surfaces may be too damaged for restoration. Avoid direct sunlight or strong breezes.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. EYE & SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Contains Acetone, Methyl Ethyl Ketone and 2-Butoxyethanol. Do not use near heat, sparks or flames. Vapors may ignite explosively and cause flash fires. Prevent build-up of vapors. Do not smoke. Turn off pilot lights, stoves, heaters, and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. Avoid contact with eyes and skin. Use only with adequate ventilation. Do not inhale vapors. Do not ingest.

FIRST AID - In case of eye contact, flush with water for 15 minutes, removing any contact lenses, and get immediate medical attention. **In case of skin contact,** wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, get medical attention. **If swallowed,** do not induce vomiting. Contact physician immediately. If vapors are inhaled or breathing becomes difficult, move person to fresh air. If symptoms persist, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

VOC Category: Primer
MAX MIR: 1.20

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

©2011. W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved
J5574

Product Number: ERC22A

Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Retire las escamas de óxido sueltas usando papel de lija o una escobilla de alambre. 2. Retire el aceite y la suciedad usando el removedor de grasa y cera Prep-Aid® o algún otro limpiador de superficies duras. Limpie la superficie con un paño húmedo. 3. Agite bien. Sostenga el envase en posición vertical, aproximadamente a 8-10 pulgadas de la superficie. Apunte la flecha del botón pulsador alejándose de usted. Mientras la superficie oxidada está húmeda, rocíe con 2 o 3 capas ligeras y uniformes. Deje secar 5 minutos entre capas. Para evitar que la pintura se corra o forme arrugas, no aplique capas gruesas. 4. La aplicación final secará a un acabado de imprimante negro sobre las superficies oxidadas. Proteja de la lluvia o del rocío y deje que la capa convertida seque por 24 horas antes de lijar o pintar. Para obtener un acabado suave, use un papel de lija fina antes de pintar. 5. Aplique la capa superior siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.

Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. Todos los óxidos no son iguales debido al contenido de humedad y a la exposición a la intemperie. Esto puede causar variaciones en el color del imprimante producido (marrón oscuro hasta negro). Sin embargo, el óxido ha sido convertido y la superficie protegida. **No está previsto para usarse como imprimante en todo un vehículo.** Las superficies muy oxidadas pueden estar demasiado dañadas para su restauración. Evite la luz solar directa o brisas fuertes.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPOR DAÑINO. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Contiene acetona, metiltilcetona y 2-butoxiethanol. No lo use cerca de fuentes de calor, chispas o llamas. Los vapores pueden encenderse de forma explosiva y causar una explosión instantánea. Evite la acumulación de vapores. No fume. Apague las luces piloto, hornillas, calentadores y otras fuentes de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. No perforo ni incinere el envase. No lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas por encima de 120° F. Evite el contacto con los ojos y la piel. Utilice sólo con la ventilación adecuada. No inhale los vapores. No lo ingiera.

PRIMEROS AUXILIOS - En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua por 15 minutos, retirando cualquier lente de contacto y obtenga atención médica de inmediato. **En caso de contacto con la piel,** lave bien con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica. **Si es ingerido,** no induzca al vómito. Llame a un médico inmediatamente. Si se inhalan vapores o si la respiración se dificulta, mueva a la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

